

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122565, Tel/Fax: 267310166

Č.j.:
3890/740/04

Praha dne
19.10.2004

Rozhodnutí

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) o rozkladu společnosti ENVILA s.r.o., Prodloužená 257, 530 09 Pardubice, IČ 609 15 871, doručenému MŽP dne 20.9.2004, proti rozhodnutí MŽP č.j.: 1700/740/04 ze dne 18.8.2004 ve věci nevydání osvědčení o autorizaci k měření emisí podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění (dále jen „zákon“), znečišťujících látek, uvedených v rozhodnutí MŽP č.j.: 4326b/740/02 ze dne 5.9.2003.

MŽP jako správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, přezkoumalo napadené rozhodnutí ve smyslu § 57 odst. 1 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, a po posouzení všech předložených dokladů rozhodlo takto:

Výrok:

Rozkladu společnosti ENVILA s.r.o., Prodloužená 257, 530 09 Pardubice, proti rozhodnutí MŽP č.j.: 1700/740/04 ze dne 18.8.2004 se podle § 57 odst. 1 správního řádu v platném znění v plném rozsahu vyhovuje. Rozhodnutí MŽP č.j.: 1700/740/04 ze dne 18.8.2004 ve věci nevydání osvědčení o autorizaci k měření emisí podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona, znečišťujících látek, uvedených v rozhodnutí MŽP č.j.: 4326b/740/02 ze dne 5.9.2003 se mění ve výroku takto:

Společnosti ENVILA s.r.o., Prodloužená 257, 530 09 Pardubice, IČ 609 15 871, odpovědný zástupce Ing. Radan Burian, RČ 571210/0581, se vydává osvědčení o autorizaci k měření emisí pro následující znečišťující látky a jejich metody stanovení.

Poř. číslo	Měření emisí, název zkoušky	Metoda stanovení
1	oxidy síry	stanovení odměrné
2	oxidy dusíku	stanovení odměrné, elektrochemický článek
3	oxid uhelnatý	elektrochemický článek
4	silné anorganické kyseliny	stanovení odměrné
5	methanol, ethanol, perchlorethylen, toluen	metoda plynové chromatografie
6	kovy (Be, Cd, As, Cr, Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn)	metoda AAS, ICP *)
7	chlor, chlorovodík	stanovení fotometrické o odměrné *)
8	kyanovodík	stanovení fotometrické a odměrné *)

9	amoniak	stanovení fotometrické, potenciometrické *)
10	sulfan	stanovení fotometrické *)
11	formaldehyd, acetaldehyd	metoda HPLC *)
12	tmavost kouře	metoda podle Bacharacha a Ringelmann

*) Stanovení koncentrací znečišťujících látek v odebraných vzorcích je zajištěno ve spolupracujících akreditovaných laboratořích.

Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření emisí podle příručky jakosti pro měření emisí doložené k žádosti a je povinna prokazatelným způsobem oznámit odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí termín, rozsah a personální zajištění autorizovaného měření emisí 14 dní před datem zahájení měření. **Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 30.6.2005**

Odůvodnění:

Rozhodnutím MŽP č.j.: 1700/740/04 ze dne 18.8.2004 nebylo společnosti ENVILA s.r.o. vydáno osvědčení k měření emisí podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona, znečišťujících látek, uvedených v rozhodnutí MŽP č.j.: 4326b/740/02 ze dne 5.9.2003 neboť Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) při kontrole protokolů o autorizovaném měření emisí zpracovaných společností ENVILA s.r.o. zjistila četné nedostatky, spočívající v nedostatečných popisech měřeného zařízení, nedostatečných popisech emisního měření, neuvádění použitých analytických metod při stanovení znečišťujících látek, chybných hodnotách referenčního obsahu kyslíku, chybách ve výpočtu hmotnostní toků a měrných výrobních emisí.

Společnost ENVILA s.r.o. v napadeném rozhodnutí zpochybnila zařazení zjištěných nedostatků podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona, jako závažné porušení povinností při výkonu autorizované činnosti. MŽP proto ve smyslu ustanovení § 21 správního řádu nařídilo ústní jednání, na kterém byly podrobně specifikovány jednotlivé nedostatky, které inspekce při kontrole vybraných protokolů o autorizovaném měření emisí shledala a vyznačila. Na základě tohoto jednání a doložení dalších písemností společností ENVILA s.r.o. dospělo MŽP k názoru, že zjištěné nedostatky jsou sice četné a systémově se opakující, ale nevedou k nesprávnému nebo zkreslenému vyhodnocení výsledných hmotnostních koncentrací měřených znečišťujících látek. Všechna kontrolní zjištění inspekce se týkají činnosti společnosti v roce 2003, přičemž ve společnosti byla od počátku roku 2004 přijata personální opatření zajišťující vyšší kvalitu výstupní kontroly protokolů, a proto MŽP rozkladu společnosti ENVILA s.r.o. vyhovuje a rozhodnutí mění tak, jak je ve výroku uvedeno.

Doba platnosti rozhodnutí a oznamovací povinnost uvedená ve výroku rozhodnutí byla autorizované osobě stanovena vzhledem k nedostatkům zjištěným inspekcí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat (§ 59 odst. 4 správního řádu).



Ing. Jan Kužel

ředitel odboru ochrany ovzduší

